Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro

Coordenação Geral de Acreditação

Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC).

Certificado de Acreditação

Acreditação nº OIA/SV 885 – Tipo A

Acreditação Inicial: 19/08/2020

Ritmo Inspeção Veicular Ltda. – EPP.

Avenida Presidente Vargas, nº 3800, São Sebastião – Esteio / RS

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de Inspeção, conforme Escopo de Acreditação.

Assinado de forma digital por ALDONEY FREIRE COSTA:54879590720
Dados: 2020.08.19 11:46:49 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp

BRASIL

Detalhes

Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0885
Organismo	Ritmo Inspeção Veicular Ltda. - EPP.
CNPJ	26.856.130/0001-14
Site	http://www.ritmoesteio.com.br
Situação	Ativo
Data de Concessão	19/08/2020
Tipo Independência	A
Quantidade de Escopos	34

1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	RIO GRANDE DO SUL
Endereço	Avenida Presidente Vargas, nº 3.800 São Sebastião - Esteio CEP:93265-542
Telefone	(51) 3110-0202
E-mail	atendimento.ritmoesteio@gmail.com;
	-

Escopo Acreditação

Produtos e Serviços		Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	19/08/2020
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Caminhão Modificado	+i	19/08/2020
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Caminhonete com Sistema de GNV instalado	+i	19/08/2020
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i	19/08/2020
Caminhonete Recuperada de Sinistro	+i	19/08/2020
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i	19/08/2020
Camioneta Recuperada de Sinistro	+i	19/08/2020
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	19/08/2020
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Micro-ônibus Modificado	+i	19/08/2020
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	19/08/2020
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	19/08/2020

Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	19/08/2020
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	19/08/2020
Motor-casa - Modificação	+i	19/08/2020
Motor-casa - Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Motor-casa com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Ônibus Modificado	+i	19/08/2020
Ônibus Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	19/08/2020
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	19/08/2020
Triciclo - Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	+i	19/08/2020
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	19/08/2020
Utilitário Recuperado de Sinistro	+i	19/08/2020